

SLR[®]




TEMPLADOR DE CADENA TIPO RACHET

G70

Los tensores de cadena SLR son para tensar y trincar las cadenas con eficacia y rapidez. Estos tensores están diseñados de tal forma de que se puede operar sin gran esfuerzo con una mano.

El sistema ratchet permite ir graduando el trincado para así asegurar eficientemente la carga.

Acero de alta resistencia G70.



CARACTERÍSTICAS

- 1. CARGA DE TRABAJO
- 2. MEDIDA NOMINAL (PLG.)

	MEDIDAS		CARGA DE TRABAJO (LBS)	CARGA DE TRABAJO (TON)	DIMENSIONES (MM.)							PESO (KG)
	PULGADAS (")	MILÍMETROS (MM)			a	b	c	d	e	f	g	
* La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo.	5/16-3/8	8-10	5400	2.45	210	46	10	160	510	420	9	4.8
La carga de ruptura es 6 veces la carga límite de trabajo.	3/8-1/2	10-13	9200	4.18	385	65	15	255	739	578	12	5.3
	1/2-5/8	13-16	13000	5.91	385	65	15	255	739	587	16	7.0